

CadMouse Wireless Bluetooth (Bluetooth) によるペアリング Windows 版

CadMouse Wireless は、Bluetooth による接続が可能です。以下は、Windows 10 での Bluetooth 接続の設定法です。


CadMouse Wireless 本体のスイッチをオンにします。




Bluetooth とユニバーサルレシーバーの切り替えボタンを、のマークのところ青光るよう必要回数押してください。




Windows のスタートメニューから設定を選びます。



或いは、下図のように Windows のタスクバーのインジケータから、Bluetooth アイコンを選択し、右クリックで「Bluetooth デバイスの追加 (A)」を選択します。



以下のウィンドウが表示されます。Bluetooth がオンになっていることを確認します。




赤枠の「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。




下のようなウィンドウが表示されます。

追加するデバイスの種類として、「Bluetooth マウス、キーボード、ペン、またはその他の種類の Bluetooth デバイス」を選択します。




ブルートゥースデバイスを認識しようとしています。




CadMouses Wireless 本体のBluetooth用ペアリングボタンを押してください。




Bluetoothのデバイスとして CadMouses Wireless を認識すると、下の画像のように CadMouses Wireless がリスト上に表示されます。




リスト上に CadMoues Wireless が表示されていない場合、下図の設定画面の Bluetooth のスイッチを一旦オフにして再度オンにしたり、CadMoues Wireless 本体のブルートゥースペアリングボタンを再度押すなどしてみてください。



CadMoues Wireless が認識され、リスト上に表示されたらこれを選択します。



下図のような画面になります。
これでBluetoothによる接続が完了しました。



完了ボタンを押してBluetoothのペアリングの作業を終了します。

以上