

3D コネクションワイヤレス製品のペアリングの方法 MacOS 版

Bluetooth 用

MacOS バージョン： 10.13.3

3D コネクションドライバーバージョン： 10.5.1


3D コネクションの MacOS 用ドライバーを、3D コネクションのホームページからダウンロードしてインストールしておきます。

ユニバーサルレシーバーを PC の USB ポートへ挿入します。

システム環境設定ウィンドウで、Bluetooth を選びます。




或いは、下図のようにメニューから Bluetooth をオンにします。



Bluetooth をオンにして、デバイスで CadMouse Wireless を選択して接続します。



メニューでも CadMouse Wireless が接続されていることが確認できます。



以上